



Especificaciones · Specifications · Spécifications · Spezifikationen ·

Resistencia a la abrasión <i>Abrasion resistance</i> Résistance à l'abrasion <i>Abriebfestigkeit</i>	UNE EN ISO 12947 100.000 Ciclos Cycles Cycles Zyklen
Resistencia al pilling <i>Pilling resistance</i> Résistance au boulochage <i>Pillingbeständigkeit</i>	EN ISO 12947 5 No Pilling No pilling Pas de boulochage Kein Pilling
Desplazamiento costura <i>Seam slippage</i> Glissement de couture <i>Nahtverschiebung</i>	<4 (BS 3320) <6 (DIN 53868)
Solidez al frote <i>Rubbing fastness</i> Solidité au frottement <i>Reibechtheit</i>	ISO 105-X12 5 Excelente Excellent Excellent Ausgezeichnet
Solidez a la luz <i>Light fastness</i> Solidité à la lumière <i>Lichtechtheit</i>	ISO 105-B02 4-5 Buena Good Bonne Gut
Resistencia a la tracción <i>Tensile strength</i> Résistance à la traction <i>Nahtverschiebung</i> <i>Zugfestigkeit</i>	ISO 13934 - 1 >350N Muy buena Very good Très bonne Sehr gut
Resistencia al rasgado <i>Tear resistance</i> Résistance à la déchirure <i>Reißfestigkeit</i>	ISO 13937-3 >20N (BS 4303) >3 (DIN 53859-5)

Composición · Composition · Composition · Zusammensetzung

Composición	86% PES
<i>Composition</i>	9% MAC
Composition	4% CO
<i>Zusammensetzung</i>	1% PA

Peso(gr/m2)	
<i>Weigh</i>	530 gr/m2
Poids	
<i>Gewicht</i>	

Ancho pieza	
<i>Piece width</i>	140 cm
Largeur de la pièce	
<i>Stückbreite</i>	

Otras especificaciones · Other specifications · Autres spécifications · Weitere Spezifikationen ·

Ignífugo	
<i>Flame-retardant</i>	Sí Yes Oui Ja
Ignífugo	
<i>Feuerfest</i>	

Fácil limpieza	
<i>Easy to clean</i>	Sí Yes Oui Ja
Facile à nettoyer	
<i>Leicht zureinigen</i>	

aquaclean^o

Limpieza · Cleaning · Nettoyage · Reinigung ·



No usar secadora
Do not tumble dry
Ne pas sécher en tambour
Nicht im Trockner trocknen



No planchar
Do not iron
Ne pas repasser
Nicht bügeln



No centrifugar
Do not spin-dry
Ne pas essorer
Nicht schleudern



No usar lejía
Do not bleach
Ne pas blanchir
Nicht bleichen



Limpieza en seco con PCE
Dry clean with PCE
Nettoyage à sec avec PCE
Chemische Reinigung mit PCE



No retorcer
Do not wring
Ne pas tordre
Nicht auswringen



Lavado a 30 °C o menos
Washing at or below 30 °c
Lavage à 30 °C ou moins
Waschen bei 30 °C oder darunter

Colores · Colors · Couleurs · Farben.

Satoru
116Satoru
118Satoru
122Satoru
123Satoru
216Satoru
130Satoru
141Satoru
195Satoru
199Satoru
218